



NF

National Flight Services

Conquest II: Modificaciones

Si desea mejorar radicalmente su Conquest II, tráigalo a National Flight Services. National Flight Services cuenta con amplio reconocimiento por su excelencia en el servicio técnico de aviones Conquest II tanto por parte de Cessna como de Honeywell Aerospace pero, principalmente por parte de nuestros clientes. Nos especializamos en modificaciones ideadas para permitir que su Conquest vuele más alto, más rápido y con mayor confiabilidad al menor costo posible para usted, nuestro cliente. Nuestros técnicos capacitados en fábrica se asegurarán de que su Conquest II rinda al máximo.



UBICACIONES

Toledo, Ohio

(Toledo Express Airport)
Centro de mantenimiento:
Teléfono: 419.865.2311
Fax: 419.866.8322
DSCR311D

Servicio de línea en Toledo:
Teléfono: 419.866.2995
Fax: 419.866.2999

Taller de repuestos en Toledo:
Teléfono: 419.866.5953
Fax: 419.867.4223

Toronto, Ontario

Teléfono: 905.450.6051
Fax: 905.450.7616
AMO 364-91

San Antonio, Texas

Teléfono: 210.495.1411
Fax: 210.495.1415
DSC2311D

Lakeland, Florida

(Lakeland Linder Regional Airport)
Teléfono: 863.648.1648
Fax: 863.644.0757
DSC4331D

Conversiones de motores -10

- Hasta 30 nudos adicionales de velocidad de crucero
- Álabes de ruedas T de primera etapa sustituíbles
- Potencia completa a 24.000 pies (ISA)
- Tiempo entre revisiones de 5.000 horas con un intervalo para inspección de sección caliente de 2.500 horas
- Mayor valor de la aeronave
- Nivel reducido de emisiones de carbono
- Menor costo de operación y mantenimiento
- Garantía de fábrica en componentes de turbinas

Aletas

- Mayor velocidad relativa, de 3 a 5 nudos
- Mayor estabilidad
- Menor resistencia aerodinámica
- Menor carga de trabajo para el piloto automático
- Nuevo y atractivo aspecto de fábrica

Hélices Hartzell de cuatro aspas

- Importante reducción de sonido, de 7 a 9 dBA
- Mejor velocidad de ascenso
- Novedosa tecnología para deshelar
- Menor ruido de alta frecuencia
- Menor recorrido de despegue
- Novedosa tecnología de cubo de hélice
- Mayor comodidad de los pasajeros
- Mayor velocidad

Excelente aislamiento acústico

- Reduce el ruido en el interior
- Mayor comodidad de los pasajeros
- Ventanillas de cabina interiores adicionales
- Sin necesidad de mantenimiento

Estaciones de reparación autorizadas por FAA, EASA y DGAC Venezuela, Brasil e Indonesia

www.nationalflight.com
Línea gratuita en USA:
800.669.2704

Honeywell
Centro de servicio autorizado



**TWIN
COMMANDER**
AIRCRAFT LLC