



National Flight Services



Ubicaciones

Toledo, Ohio Teléfono: (419) 865-2311 Fax: (419) 866-1807

Servicio técnico de turbinas – Centro de servicio técnico autorizado por Honeywell – TPE331 - Revisiones, CAM, secciones calientes, inspección de cajas de engranajes, reparaciones menores y de importancia, Conversiones -10, Centro de instalación Kilo Alpha, venta de motores TPE331, equilibrado dinámico de ruedas T, evaluaciones de rendimiento, servicios de sonda de inspección, servicios de celda de prueba, departamento de piezas de repuesto y pintura.

PT6 – mediante Dallas Airmotive – Revisión, sección caliente, reparación menor y de importancia, servicios de sonda de inspección.

Servicios de fuselaje – Centro de servicio técnico para aviones Twin Commander, reparación de láminas metálicas, inspecciones, revisión de hélices, modificaciones, pruebas no destructivas (NDT), servicios FBO, servicios para interiores y servicios de aviónica.

Ubicado en Toledo Express Airport, National Flight brinda trabajos motrices, de inspección, reparación y modificación de fuselaje y servicios FBO de primera categoría. Además, contamos con un departamento de piezas de repuesto abierto las 24 horas, una torre de control con servicio clase C las 24 horas, 10.600 pies de pista en 7/25, además de excelente instrumentación de orientación de aterrizaje Categoría I para toda condición climática con capacidad ILS doble que facilita el acceso bajo virtualmente cualquier condición climática.

Toledo, Ohio Teléfono: (419) 866-5953 Fax: (419) 867-4223

Servicios de componentes – Centro de reparación y revisión de componentes autorizado por Honeywell – Reparación y revisión de bombas de combustible, controles de paso de hélices, reguladores de las hélices, válvulas de corte de suministro de combustible, válvulas solenoides, aceite de calefacción a combustible, sensores de temperatura de entrada, bombas de barrido de turbinas, conjuntos de válvula de elevación, válvulas antihielo, divisores de flujo, reguladores de presión de arranque, sensores de torque.

Nuestras instalaciones de revisión de componentes desempeñan un rol vital para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de ser líderes mundiales en el mercado de motores TPE331. Al poseer y hacer uso de este tipo de instalaciones, podemos ahorrarle cientos (y a menudo, miles) de dólares en costos de sustitución de componentes.

Toronto, Canadá Teléfono: (905) 450-6051 Fax: (905) 450-7616

Servicio técnico de turbinas – Centro de servicio técnico autorizado por Honeywell – TPE331 - Revisiones, CAM, secciones calientes, inspecciones de caja de engranajes, reparaciones menores y de importancia, servicios de celda de prueba y servicios de sonda de inspección.

San Antonio, Texas Teléfono: (210) 495-1411 Fax: (210) 495-1415

Servicio técnico de turbinas – Centro de servicio técnico autorizado por Honeywell – TPE331 - Revisiones, CAM, secciones calientes, inspecciones de caja de engranajes, reparaciones menores y de importancia, servicios de celda de prueba, servicios de sonda de inspección.

Ubicado estratégicamente junto al aeropuerto internacional de San Antonio, nuestro Centro de motores TPE331 de Texas brinda sus servicios a toda la parte oeste de Estados Unidos así como también a América Central y del Sur.

Lakeland, Florida Teléfono: (863) 648-1648 Fax: (863) 644-0757

Servicio técnico de turbinas – Centro de servicio técnico autorizado por Honeywell – Revisión de motores TPE331, CAM, secciones calientes, reparaciones menores y de importancia, conversiones -10, Centro de instalación Kilo Alpha 290, servicios de celda de prueba, servicios de sonda de inspección, departamento de piezas de repuesto.

PT6 – mediante Dallas Airmotive – Revisión, sección caliente, reparaciones menores y de importancia, servicios de sonda de inspección.

Servicios de fuselaje – Centro de servicio técnico para aviones Twin Commander, reparación de láminas metálicas, inspecciones, revisión de hélices, modificación, renovación de pintura e interiores, aviónica.

Nuestras instalaciones de Florida se encuentran situadas en el aeropuerto Lakeland Linder de fácil acceso, que ofrece 8.500 pies de pista en 9/27, una orientación acercamiento de precisión ILS en la pista 5 y, además, se encuentra a unos pocos minutos en automóvil de los parques temáticos de Orlando. Estas instalaciones brindan servicios a nuestros clientes del sur de Estados Unidos, de América Central, América del Sur y de los países del Caribe.

Estaciones de reparación autorizadas por FAA, EASA y DGAC Venezuela, Brasil e Indonesia



UBICACIONES

Toledo, Ohio

(Toledo Express Airport)

Centro de mantenimiento:

Teléfono: 419.865.2311

Fax: 419.866.8322

DSCR311D

Servicio de línea en Toledo:

Teléfono: 419.866.2995

Fax: 419.866.2999

Taller de repuestos en Toledo:

Teléfono: 419.866.5953

Fax: 419.867.4223

Toronto, Ontario

Teléfono: 905.450.6051

Fax: 905.450.7616

AMO 364-91

San Antonio, Texas

Teléfono: 210.495.1411

Fax: 210.495.1415

DSC2311D

Lakeland, Florida

(Lakeland Linder Regional Airport)

Teléfono: 863.648.1648

Fax: 863.644.0757

DSC4331D

www.nationalflight.com

Línea gratuita en USA:

800.669.2704



Centro de servicio autorizado

