



National Flight Services

Servicio técnico para aviones Mitsubishi MU-2

National Flight Services ofrece una amplia variedad de diferentes servicios a los operadores de aviones Mitsubishi MU-2 con el objetivo de lograr que las aeronaves rindan al máximo. Nuestros expertos en motores Honeywell TPE331 lograrán que su MU-2 supere a la competencia gracias a nuestras piezas y servicio de primera calidad y a la conversión súper uno para aeronaves impulsadas por motores -1.



Servicio técnico para motores TPE331:

- Revisión
- Inspección de sección caliente
- Inspección de caja de engranajes
- Reacondicionamiento del compresor
- Modificación de la línea Woodward de controles de combustible
- Todo tipo de reparaciones menores y de importancia
- Diversas opciones de motores para alquilar
- Asistencia técnica las 24 horas
- Extenso inventario de piezas/Servicios AOG

Servicio técnico de fuselaje:

- Inspecciones del fuselaje
- Inspección de aeronaves
- Reparación de láminas metálicas del fuselaje
- Sustitución de ventanillas y parabrisas
- Servicio técnico e instalación de aviónica integral disponible
- Servicios de pintura e interiores disponibles

Conversión súper uno:

- Se aplica a los modelos Mitsubishi MU-2 F y G
- Incorpora la más novedosa configuración de compresor
- Mejor altitud en días de temperatura y densidad alta con el mismo consumo de combustible
- Mejor velocidad relativa a mayor altitud con el mismo consumo de combustible
- Rendimiento de motor único mejorado
- Menor tensión térmica - Mayor refrigeración
- Menor costo de mantenimiento en intervalos de inspección programados



Estaciones de reparación autorizadas por FAA, EASA y DGAC Venezuela, Brasil e Indonesia

UBICACIONES

Toledo, Ohio

(Toledo Express Airport)
Centro de mantenimiento:
Teléfono: 419.865.2311
Fax: 419.866.8322
DSCR311D

Servicio de línea en Toledo:
Teléfono: 419.866.2995
Fax: 419.866.2999

Taller de repuestos en Toledo:
Teléfono: 419.866.5953
Fax: 419.867.4223

Toronto, Ontario

Teléfono: 905.450.6051
Fax: 905.450.7616
AMO 364-91

San Antonio, Texas

Teléfono: 210.495.1411
Fax: 210.495.1415
DSC2311D

Lakeland, Florida

(Lakeland Linder Regional Airport)
Teléfono: 863.648.1648
Fax: 863.644.0757
DSC4331D

www.nationalflight.com
Línea gratuita en USA:
800.669.2704

Honeywell

Centro de servicio autorizado



TWIN
COMMANDER
AIRCRAFT LLC